

	QMC Saneamento Ltda.	FSPQ_pH-7
		Emissão: 18/10/2018
		Versão: 00
FSPQ – Ficha Segurança de Produtos Químicos		Páginas: 1/2

Nome do Produto: pH 7,00 **Código do Produto:** MR_36.3, MR_36.3.1, MR_36.3.2

1. Identificação do Produto Químico e da Empresa:

Nome do Produto Químico: pH 7,00
Código do Produto: MR_36.3, MR_36.3.1, MR_36.3.2
Utilização do Produto: Produto químico de laboratório
Nome da Empresa: QMC Saneamento
Endereço da Empresa: Rua Monsenhor Topp, 99 – centro – Florianópolis/SC
Telefone para contato: (48) 3024-4206
E-mail: contato@qmcsaneamento.com.br

2. Composição Básica e identificação de perigos:

2.1 – Composição do produto químico: Solução aquosa de Fosfato de sódio e fosfato de potássio

2.2 – Perigos do produto químico: Esta mistura está classificada como não perigosa de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [GHS]

2.2.1 – Efeitos adversos à saúde humana: Não se aplica.

2.2.2 – Efeitos ambientais: Não se aplica.

2.2.3 – Perigos físicos e químicos: Não se aplica.

2.2.4 – Classificação de perigo do produto químico e classificação utilizado:

Nome Comercial	Nome Químico	CAS	Concentração
-----	Fosfato de Sódio	7778-77-0	inferior a 1 %
-----	Fosfato de Potássio	7782-85-6	inferior a 1 %
Água	Água tipo 1	7732-18-5	superior a 98%

3. Medidas de Primeiros Socorros

3.1 – Inalação: Remover para local ventilado.

3.2 – Contato com a pele: Lavar imediatamente com água.

3.3 – Contato com os olhos: Lavar imediatamente com água, durante 15 minutos. Procure um oftalmologista.

3.4 – Ingestão: Ingerir bastante água, provocar vômito. Consulte um médico.

3.5 – Inalação: Não disponível.

3.6 – Informação para médico: Tratamento sintomático e de suporte.

4. Medidas de controle: derramamento ou vazamento e combate a incêndio

4.1 – Precauções pessoais: Usar EPI's que impeçam o contato com os olhos e a pele.

4.2 – Precaução ao meio ambiente: Não mandar para a rede de água residual.

4.3 – Métodos de limpeza: Absorve o material com um pano. Colocar o pano em um recipiente para resíduos químicos. Não usar material inerte, tais como pó de serragem e areia.

4.4 – Meio de extinção de incendio: Material não inflamável, não combustível, não comburente e não explosivo.

